

令和8年度 通学路における危険箇所状況一覧

番号	学校名	危険箇所	通学路の状況	対策内容	実施主体
No.1	榑原小学校	町道榑原野越 (榑原病院前～学問 坂前交差点)	(榑原病院前～) 道路幅員が狭く、朝夕の通学時間帯には通勤する車 も多い。児童は狭い路肩を通って登校しており、直近 を車両が通過するなど、危険な状況が認められる。 (学問坂前交差点) 少しカーブして見通しが悪く、スピードを出している車が 多い。横断歩道も消えかけて認識しにくい。	横断歩道の塗り替え	須崎土木事務所
No.2	榑原小学校	国道197号 (高知高陵交通前)	須崎方面からの道が下り坂になっているため、スピード を出している車が多く、横断歩道を渡る際に非常に危 険。カーブで車からの視界が悪く、横断歩道に気付き にくい。	子ども達への横断歩道の渡り方等 の周知 照明や看板の位置の検討	榑原小学校 榑原学園PTA 須崎土木事務所
No.3	榑原小学校	国道440号 (役場前交差点)	信号機や注意書きの看板がなく、車もスピードを出して いる。横断歩道が薄くなり認識しにくい。	赤の横断歩道のライン塗り 交差点クロスマークの設置 横断旗の設置	須崎土木事務所 交通安全町民会議