

### 令和3年度 通学路における危険箇所状況一覧

番号	学校名	危険箇所	通学路の状況	対策内容	実施主体
No.1	栲原小学校	町道栲原野越線 (りき商店)	道路幅員が狭く、直近を車両が通過し、 危険な状況が認められる。	町民へ向け広報誌での周知啓発	教育委員会
				児童への交通安全教育	栲原小学校
				外側線の塗り直し	環境整備課
				注意喚起の看板設置 (検討)	交通安全 町民会議
No.2	栲原小学校	国道197号線 (高知高陵交通前)	カーブで車からの視界が悪く、 横断歩道に気づきにくい。	PTAでの交通安全立哨	栲原小学校
				横断歩道範囲のカラー舗装の実施	須崎土木事務所
				横断歩道の塗り直し (検討)	須崎警察署
No.3	栲原小学校	国道197号線 (平成橋から千光寺自動車前)	歩道まで歩くのに、横断歩道がない国道を 横切るため危険である。	児童への交通安全教育	栲原小学校
				横断舗装の設置 (検討)	須崎警察署