

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 1

学校名	梶原町立 梶原小学校	担当者 職名	校長	氏名	氏次 悟
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (梶原野越線 号線)				
場所 (番地・目標物等)	高知県高岡郡梶原町川西路				
危険な状況	道路幅員が狭く、朝夕の通学時間帯には通勤する車も多い。児童は狭い路肩を歩いて登校しており、直近を車両が通過するなど、危険な状況が認められる。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

--

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 2

学校名	梶原町立 梶原小学校	担当者 職名	校長	氏名	氏次 悟
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 （ 197 号線）				
場所 (番地・目標物等)	高知県高岡郡梶原町梶原				
危険な状況	須崎方面からの路が下り坂になっており、スピードが出ている車が多い。 カーブで車からの視界が悪く、横断歩道に気付きにくい。				
その他参考となる事項	前回検討の際にも、パチンコ店駐車場やバス営業所のバス出入口となっており、横断歩道の位置は現在の場所から移動させることは難しいと判断されている。位置は変えられなくても、目立つ様なカラーの横断歩道に変更できないか。				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。


--

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 3

学校名	梶原町立 梶原小学校	担当者 職名	校長	氏名	氏次 悟
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 （ 197 号線）				
場所 (番地・目標物等)	高知県高岡郡梶原町飯母				
危険な状況	飯母旧道方面から登校の児童は、国道197号線の歩道まで行くのに、横断歩道がない国道を横切るため危険である。トンネル出口で、車のスピードも出ている。				
その他参考となる事項	ここ3年ほどで、写真左側に3世帯が居住するようになった。児童3名。その他、兄弟に幼児3名がいる。				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。